



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓ-HELYETTES

KI/37-11/2016.

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Országgyűlés Hivatala által megindított az **„Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (649/2016.)”** tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett ajánlattevői kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 114. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következő válaszokat adom.

1. Kérdés: A Restaurátori költségvetés Fém nyílászáró és épületlakatos fejezetének 1-7. tételeiben felsorolt LR01, LR02, LR03, LR04, LR05, LR06, LR07, LR08 konszignációs jelű restaurálandó tárgyak konszignációs rajzait a pályázati dokumentáció nem tartalmazza. Kérjük, hogy a felsorolt konszignációs rajzokat részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Válasz: A megjelölt konszignációs számok a Delegációs teremben meglévő-megmaradó szellőzőrácsokra, falikarokra és csillárookra vonatkoznak. Ezekre külön nem készült konszignációs tervlap. Az építész metszeteken (pl.: ÉK-2.1. metszet) felsorolt elemek beazonosítható módon fellelhetők. Az egyes elemeken elvégzendő feladatokat a szakági elektromos és restaurátori szöveges anyag tartalmazza.

2. Kérdés: A Belsőépítészeti költségvetés 2. tételében kiírt BE-5-01/15 konszignációs jelű képviselői szavazóegység fából készült fogadóeleméből a konszignáció és a költségvetés szerint 10 db készül és az elnöki, jegyzői és előadói munkahelyekhez lesznek elhelyezve. Ezzel ellentétben a BE-1-02 számú berendezési alaprajzon nem az elnöki, jegyzői és előadói munkahelyekhez láthatóak az elemek. A rajz a képviselői ülőhelyek előtti írólapba süllyesztve ábrázolja őket, összesen 8 sorban 5 ülőhelyhez, összesen 40 db-ot. Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz: A konszignáció szerinti számban (10 darab) és a BE-4-01 számú rajzon található rajz szerint kell kivitelezni szóban forgó elemet. A helyét az alaprajzon nem jelöltük, mert az a kivitelezéskor kerül meghatározásra, az informatikusokkal egyeztetve.

A képviselői egységek (2x40 darab, azaz összesen: 80 darab) elhelyezése valóban az ülőhelyek előtti írólapba süllyesztett és nem készül ezekhez külön fakeret. Az egységek elhelyezése előtt, az informatikusok kérésére konzultáció szükséges, az esetleg felmerülő finomra-hangolás végett.

3. Kérdés: Az előző pontban említett képviselői szavazóegységeknek csak a fogadóeleme szerepel a költségvetésekben, a hozzá tartozó gyengeáramú rendszert nem találtuk. A szavazórendszer gyengeáramú komponense nem része a pályázatnak?

Válasz: A szükséges gyengeáramú rendszerek is része a közbeszerzésnek. Az ajánlattevő által megjelölt rendszerelem a gyengeáram árazatlan költségvetésében "Konferencia rendszer" fejezet 7.1 tételeként található a közbeszerzési kiírásban.

4. Kérdés: Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítani szíveskedjen az alábbi témákban:

- Meglévő, felújítandó, restaurálandó padsor elemek, elnöki pulpitus elemei
- Tolmácsfülkék bonthatóságát
- Galéria, lépcsőzetes podesz szerkezetét
- (A költségvetésben a járófelület bontása sehol nem szerepel, ellenben az erős-gyengeáramú munkákat, kábel tálcák elhelyezését, befűvő csővezeték beépítését el kell végezni, stb.)
- Homlokzati nyílászárók műszaki állapotát, különös tekintettel a motoros árnyékoló beépíthetőségét.
- Parkett méretvétel
- Egyedi elnöki, jkv vezetői székek, stb.

Válasz: Az ajánlatkérő 2016. szeptember 09-én, pénteken 08:30-tól 12.00 óráig terjedő időtartamban helyszíni bejárást tart, amelynek keretében megtekinthető a kivitelezéssel érintett terület. Találkozás: az Országház I. kapujánál. A beléptetés érdekében a helyszíni bejáráson résztvevő(k) nevét és személyazonosító igazolvány számát kérjük előzetesen (egy munkanappal korábban) a 36 (1) 441-6498 telefonszámon vagy a kozbeszerzes@parlament.hu e-mail címen bejelenteni.

5. Kérdés: Kv. 95-024-301/302 számú padsor elemekhez a metszett ülőlap marhabőröket, háttámla és karfa disznóbőröket továbbá a sárgaréz névtáblákat és szavazóegység sárgaréz fedlapját a Megrendelő biztosítja vagy az ajánlatadónak kell költségelni.

Válasz: Az ajánlattevőnek kell költségelnie ezeket.

6. Kérdés: Kv.95-024-313/314/315/316 számú egyedi elnöki és jkv. vezetői székekről terv rendelkezésre áll-e?

Válasz: Terv nem áll rendelkezésre, az egyedi elnöki és jegyzőkönyvvezetői székekről az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás mellékleteként fotókat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

7. Kérdés: Homlokzati K01-02-03 jelű ablakok réz-és acélszerelvényei, vasalatainak javítását, esetleges pótlását, restaurálását, felületkezelését mely költségvetési tételnél kell beárazni. (Valószínű kimaradt a fémrestaurátori fejezetből)

Válasz: Az építőmesteri munkákra vonatkozó költségvetés 44-090-2.5-0000301. tételénél kell ezeket beárazni.

8. Kérdés: Kv.95-024-312 számú öntvényrácsok a kv. kiírása szerint 53 m²-ben, a BE-5-01/14. konszignációs lapon 53 db szerepel. A darabszám megerősítését kérjük!

Válasz: 53 darab.

9. Kérdés: A Kv. 95-024-301/302 számú padsorokhoz az ülőlap marhabőröket a háttámla és karfa disznóbőröket és a sárgarézt névtáblákat, szavazóegység fedlapját a Megrendelő biztosítja vagy az ajánlatadónak kell költségelni?

Válasz: Lásd az 5. kérdésre adott válasz.

10. Kérdés: A BE-3-01/02 számú rajzokon a fedlap alatti tároló rekesz ajtaja redőnyös eltolható vagy a rajz szerinti lenyíló ajtó zárja?

Válasz: Redőnyös ajtónak látszó, de a terv szerinti lenyíló ajtót kell kialakítani.

11. Kérdés: A Kv. 95-024-313/314/315/316 számú egyedi elnöki és jkv. vezetői székekről a dokumentáció nem tartalmaz tervet. Kérjük annak pótlását.

Válasz: Lásd a 6. kérdésre adott válasz.

12. Kérdés: A Kv.95-024-312 számú öntvényrácsok a kv. kiírása szerint 53 m², ellenben a BE-5-01/14. konszignációs lapon feltüntetett 53 db darabbal. Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz: Lásd a 8. kérdésre adott válasz.

13. Kérdés: A homlokzati ablakok (K01-02-03 jelű) réz-és acélszerelvényei rajzokon a meglévő fém vasalatokat fémrestaurátori újítja fel. A fémrestaurátori fejezetben azonban e tételek nem találhatók. Kérjük annak pótlását.

Válasz: Lásd a 7. kérdésre adott válasz.

14. Kérdés: Előző kiegészítő tájékoztatás kéresemben az alábbi kérdést tettem fel.

"A Belsőépítészeti költségvetés 2. tételében kiírt BE-5-01/15 konszignációs jelű képviselői szavazóegység fából készült fogadóeleméből a konszignáció és a költségvetés szerint 10 db készül és az elnöki, jegyzői és előadói munkahelyekhez lesznek elhelyezve. Ezzel ellentétben a BE-1-02 számú berendezési alaprajzon nem az elnöki, jegyzői és előadói munkahelyekhez láthatóak az elemek. A rajz a képviselői ülőhelyek előtti írólapba süllyesztve ábrázolja őket, összesen 8 sorban 5 ülőhelyhez, összesen 40 db-ot. Kérjük az ellentmondás feloldását."

A 40 db téves szám, mivel a karzaton lévő ülőhelyekkel nem kalkuláltunk. Kérjük pontos meghatározását annak, hogy melyik típusú szavazóegységből (vízszintesen és döntötten elhelyezett) hány darab készül.

Válasz: Lásd a 2. kérdésre adott válasz.

15. Kérdés: Az építész költségvetés fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek munkanemének 15. számú tételében szereplő lakatosszerkezetekkel kapcsolatban nem tartalmaz a dokumentáció konszignációkat. Kérjük annak pótlását.

Válasz: Az Építőmesteri költségvetés fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek munkanemének 15. számú tétele olyan segédszerkezeteket tartalmaz, melyek gyártmány specifikusak. Így azok csak a felsorolt technikai eszközök (jelen közbeszerzés keretében történő) beszerzésének függvényében választhatók ki, illetve tervezhetők meg. A technikai eszközök helye az építészeti terveken (pl.: ÉK-1.2 alaprajz, ÉK-2.1 – ÉK-2.4 metszetek) ábrázolásra került.

Budapest, 2016. szeptember 6.

Tisztelettel:

Melléklet:

Fotók az egyedi elnöki és jegyzőkönyvvezetői székekről.